

厦门市同安区河长制工作简报

第 11 期（总第 81 期）

厦门市同安区河长制办公室

2023 年 11 月 30 日

【跨省交流】

贵州省河湖长制办公室赴同安考察埭头溪

11 月 2 日

上午，贵州省
河湖长制办
公室一行 60
人赴厦门市
同安区埭头
溪流域考察
学习水环境
综合治理情



况，现场在滨海六路桥听取同安区河长办及施工单位介绍埭头溪流域治理经验，随后徒步至滨海五路桥、西洲桥，沿途查看埭头

溪流域水质现状、河道保洁、设施运行及治理现状。同安区河长办专职副主任叶邵佳陪同。

【市级动态】

市水利局二级调研员刘洪涛调研龙东溪



11月14

日下午，市水利局二级调研员刘洪涛带领市水利局、市水政水保监察支队等一行赴同安区现场调

研查看龙东溪流域苏颂大道跨三忠支流(铁桥)段综合治理情况。同安区河长办专职副主任叶邵佳陪同。

【河长巡河】

同安区政府区长、总河长周桂良巡查龙东溪

11月16日上午，同安区政府区长、总河长周桂良组织效能督查办、区政府办、农业农村局（河长办）、市政园林局、城市管理局、生态环境局、同安城建公司等相关单位主要领导现场调研城东排洪沟、龙东溪流域水环境治理工作。重点查看城东排洪沟集万箱旁排口治理情况、龙东溪流域同龙二路桥跨龙东溪右

岸排口治理情况、后曾三忠支流苏颂大道箱涵排口治理情况等。总河长周桂良现场强调：各相关部门、属地要高



度重视，统筹岸上、岸下，综合施策，针对存在问题排口要溯清污染来源、厘清责任主体、制定有效整改措施并严格落实整改。

同安区政府副区长、副总河长黄祖南巡查官浔溪



11月24

日上午，同安区政府副区长、副总河长黄祖南组织区政府办、区委效能督查办、农业农村局

(河长办)、生态环境局、市政园林局、城市管理局、同安城建

公司等先进单位分管领导调研水环境治理有关工作。重点查看同明北二路（青龙官旁）入河沟渠治理情况、策槽右干渠同辉北路西侧出水口水质现状、新民街道湖柑周边水环境治理有关情况等。副总河长黄祖南现场强调：入河沟渠治理是水环境保护和生态修复的重要措施之一，要建立监督机制，充分落实“河长制”，镇级河长严格履行自身职责，加强巡查力度、充分发挥监管作用，积极发现问题并及时整改，强化河道管理和水环境治理工作。

【河长办动态】

区河长办专职副主任叶邵佳组织巡查埭头溪

11月29

日上午，区河长办专职副主任叶邵佳组织区市政园林局、区生态环境局、市市政环科（同翔排水公司、



同安水质净化厂)等单位相关人员协商同安水质净化厂补水埭头溪相关事宜；随后组织区河长办巡查埭头溪流域，重点查看滨海六路桥、通福桥、埭头村竹子林入河沟渠、西湖水闸、二环南路桥等点位水质现状、河道保洁及设施运行等情况。就现场查看存在问题，区河长办督促相关属地、部门抓紧落实整改。

区河长办组织巡查龙东溪



11月7

日上午，区河长办组织巡查龙东溪流域，重点查看三忠支流与苏店支流汇合处、苏颂大道跨三忠支

流（铁桥）、下墩排洪沟、环镇南路桥等点位水质现状、河道保洁及设施运行等情况。就现场查看存在问题，督促相关单位落实整治。

区河长办组织现场办公

11月17

日下午，区河长办组织生态环境局、市政园林局、新民街道、祥平街道、同安城建水务、第三



方排口管家等单位相关人员现场查看新民街道柑岭村美宅里、同

明北二路等问题沟渠整治进展情况，区河长办现场要求第三方排口管家针对问题沟渠要溯清污染来源，并将排查结果报相应属地，属地制定有效整治措施并加快落实整改。

区河长办组织巡查官浔溪



11月28

日上午，区河长办组织农业农村局、城市管理局、美林街道、西柯街道、同安城建公司等单位相关员在官浔溪流

域同集中路桥上游约200米处河岸上吕祖婆宫旁现场办公，商讨吕祖婆宫旁一处涉河疑似河湖“四乱”问题整改方案；随后组织西柯街道、美林街道现场查看官浔溪美禾五路乱倾倒土头垃圾现状，区河长办督促属地要压实责任、制定有效整治措施；杜绝此类现象再返潮，并抓紧落实清理工作。

【镇街动态】

11月1日

下午，洪塘镇副镇长吴开通主持召开城东排洪沟水环境提升工作部署会，对现阶段城东排洪沟两侧虾池养殖废水排放问题进行剖析并部署第一阶段工作任务，部署的主要工作内容为成立巡查小组对城东排洪沟进行日常巡查及规范水产养殖宣传工作，镇村干部及各相关部门相互配合进行城东排洪沟水环境提升工作。



11月6日

下午，新民街道办事处副主任陈明耀、环保负责人林得意、市政负责人林恺及柑岭两委、湖柑两委、环保站、河长办、市政园林办对柑岭村刘营河道进行现场查看。

11月7

日下午，新美
街道河长办、
环保站联合
市政园林、城
建对土楼村
蔡宅溪右岸
2-1号入河沟
渠涉及废水
直排的企业



进行现场检查，并提出整改建议。



11月9日

下午，美林街
道综合服务中
心主任洪春源
带领街道河长
办、环保站现
场查看向东里
1号排口、BRT
地下水收集池
及排口沿线管

道；进一步协调溯源公司等制定溯源计划及整改方案。

11月13日上午，五显镇副镇长梁胜鑫组织综合执法办、河
长办工作人员对东岸郎庭排口进行检查，查看排口上游沿线中铁

十二局对污染沟渠清淤情况，现场要求中铁十二局要严格把关，彻底把污染的沟渠淤泥清理干净，否则镇里会进一步给中铁公司发函督促整改。



整治意见。

11月29日上午，大同街道党工委书记刘超锐、办事处副主任赖福兴到东宅村查看小微水体，对东宅村小微水体存在的问题提出指导性的

【巡河 APP 使用情况统计】

巡河次数、完成率及排名								
镇(街)	洪塘镇	莲花镇	西柯街道	祥平街道	大同街道	汀溪镇	五显镇	新民街道
11月巡河次数	58	97	54	49	40	106	66	80
巡河完成率	96.66%	80.83%	90%	81.66%	66.66%	88.33%	55%	66.66%
1-11月累计巡河次数	519	855	439	511	418	632	558	686
累计巡河率	84.8%	73.39%	70.69%	68.77%	67.09%	55.24%	47.48%	44.28%
总名次	1	2	3	4	5	6	7	8

【信息报送统计】

单位	美林街道	祥平街道	区河长办	新民街道	洪塘镇	汀溪镇	新美街道	五显镇	莲花镇	西柯街道	祥和街道	大同街道	合计
篇数	30	28	23	22	22	22	20	19	18	18	16	10	248
排名	1	2	3	4	4	4	5	6	7	7	8	9	

【温馨提示】

为丰富简报内容，请各成员单位和各镇街场及时报送相关信息。邮箱：taqhz@163.com。信息报送：请在文本名首注明：“河长制简报信息”。

发送：区委办公室、区政府办公室、区委宣传部、区效能督查办、区法院、区检察院、同安公安分局、区发改局、区教育局、区工信局、区财政局、区建设与交通局、区农业农村局、区文旅局、区卫健局、区退役军人事务局、区市政园林局、区城市管理局、同安生态环境局、同安资源规划分局、各镇（街）。

报送：市河长办。

审定：叶邵佳 编辑：刘瑞国 曾华燕 2023年11月30日印发
